

Limits-, Events- und Transienten-Report

Gültig für

GridVis-Editionen		Software-Plattform	
			

Der Limits-, Events- und Transienten-Report (LET Report) ist spezialisiert auf die Ausgabe von Grenzwertverletzungen (Limits), Ereignissen und Transienten. Dieser Bericht enthält Informationen zu den Messstellen, den Berichtszeitraum, der Anzahl und den Typ der aufgetretenen Anomalien. Um einen Limits-, Events- und Transienten-Report zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Rubrik **Spannungsqualität** im Bereich **Dateiexporte** den Eintrag **Limits Events & Transienten (LET) Report** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Konfigurieren**.
2. Wählen Sie die Geräte aus, die in den Export einbezogen werden sollen, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
3. Legen Sie die **Zeitraum-Einstellungen** für den Export fest und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Weiter**.
4. Geben Sie einen Titel für den Report ein und wählen Sie die gewünschten Layouteinstellungen aus. Geben Sie die Nominalwerte ein und wählen Sie die gewünschten Abweichungstypen, sowie Report-Funktionalitäten aus. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Weiter**.
5. Öffnen Sie das Dropdown-Menü **Report Auswahl** und wählen Sie eine Vorlage für den Report aus. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Weiter**.
6. Definieren Sie mithilfe der farblichen Hervorhebungen die Grenzwerte der Heatmap, indem Sie den gewünschten Grenzwert in das entsprechend eingefärbte Textfeld eintragen. Passen Sie die Gewichtung für das Ranking an und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Weiter**.
7. Wählen Sie das gewünschte **Dateiformat** aus. Es stehen die Formate PDF, XLS und XLSX zur Verfügung.
8. Wählen Sie aus, ob der Datenexport im Web verfügbar sein soll. Geben Sie einen Dateinamen für den Datenexport an und wählen Sie einen Speicherort aus.
9. Wählen Sie die **Dateiaktion** für den Export aus. Sollte die Datei bereits existieren, können Sie diese überschreiben oder das Erstellungsdatum und die Zeit anhängen, um eine neue Datei zu erstellen.
10. Wählen Sie im Bereich **Datenexport erstellen** aus, ob der Datenexport direkt erstellt werden soll. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche **Fertig**.

